



le ruisseau à l'amont de l'étang (juillet)



le ruisseau à l'aval de l'étang (juillet)



le moine de la digue (juillet)



chabot (pêche électrique - septembre)



pêche électrique (septembre)



retrait progressif des planches du moine
(septembre)



truite fario (pêche électrique - septembre)



vidange (septembre)



creusement du lit durant la vidange (septembre)



creusement du lit (novembre)



fermeture de ouvrage de répartition à l'amont
durant les travaux (novembre)



même prise de vue
(janvier 2008)



même vue (janvier 2008)



retrait de la digue novembre



même prise de vue (janvier 2008)



évacuation des ouvrages béton de la digue (novembre)



creusement lit 15 jours après intervention (décembre)



au niveau de l'ancienne digue, 15 jours après les travaux (décembre)



le nouveau lit qui s'est reconnecté à la mare, 15 jours après les travaux (décembre)



la digue avant l'intervention (juillet)



destruction de la digue (novembre)



même vue, 15 jours après les travaux (décembre)



vue générale étang (juillet)



vidange de l'étang (septembre)



post travaux (décembre)



confluence avec le Petersbach



vue générale du site (janvier 2008)



même vue (janvier 2008)